



La Seguridad con los Puntos de Pellizco

HS05-030B (8-05)

Soporte de adiestramiento de 5 minutos

No se deje pellizcar. Al pellizcarse el dedo en la casa o fuera del trabajo, usualmente es solamente una molestia dolorosa.

Pero los pellizcos que ocurren en el trabajo pueden ser mucho más serios. No hay comparación entre la fuerza de un portazo de una puerta mosquitera y la de una máquina industrial. Una lesión de punto de pellizco en el trabajo puede resultar en una discapacidad seria y puede causar una amputación, o incluso la muerte.

Los puntos de pellizco pueden ocurrir dondequiera que una parte del cuerpo pueda ser atrapada entre dos objetos. Este peligro existe en todos lados en el lugar de trabajo. Dondequiera que un equipo esté transmitiendo energía, existe un punto de pellizco.


Los atajos llevan al peligro

Frecuentemente las lesiones de puntos de pellizco vienen como resultado de trabajadores quienes no fueron capacitados adecuadamente, quienes no se dan cuenta de los peligros de la maquinaria, o quienes toman atajos para completar el trabajo más rápido, y así terminan con lastimarse. *Nunca haga ningún trabajo sin la capacitación apropiada, con tomar atajos o pasar por encima de los procedimientos; las consecuencias pueden ser serias.*

Manténgase alerta

Además de asegurar que los trabajadores entiendan el peligro potencial en los puntos de pellizco, es importante asegurar que la maquinaria tenga cubiertas protectoras para impedir que los trabajadores se acerquen a las áreas peligrosas. Esto se puede hacer aún antes de comprar la maquinaria. El equipo nuevo debe ser evaluado con una lista de verificación de seguridad basada en comentarios de los ingenieros, los trabajadores, y el personal de seguridad. Se le debe de pedir al fabricante que haga ajustes para eliminar peligros antes de comprar el equipo.

Una vez comprado e instalado el equipo, es importante monitorear el comportamiento de los trabajadores para asegurar que no se estén exponiendo a ningún riesgo de lesionarse. Bajo condiciones normales de operación los trabajadores tienden a quedarse dentro de los parámetros de la operación segura. Es cuando están molestos o cuando se encuentran con operaciones anormales que los trabajadores tienden a exponerse innecesariamente a los peli-



ros de los puntos de pellizco.

El hecho de que se haya instalado una cubierta para cubrir un punto de pellizco de una máquina no quiere decir que la cubierta vaya a permanecer en su lugar. Desafortunadamente es una práctica bastante común quitar cubiertas. En algunos casos, las cubiertas pueden estar ausentes por tanto tiempo que los empleados nuevos nunca sepan que una cubierta sea requerida. *Es la responsabilidad de todos asegurar que todas las partes en movimiento del equipo y de la maquinaria estén cubiertas de manera apropiada.*

Buena política de Cierre/Etiquetado reduce peligros de puntos de pellizco

El hecho de que las lesiones de los puntos de pellizco frecuentemente ocurren al parar una máquina provisionalmente para darle servicio o para limpiarla significa que es extremadamente importante que los trabajadores sigan los procedimientos necesarios para Cierre/Etiquetado. Los trabajadores pueden cumplir con la política de cubiertas cuando la máquina esté en funcionamiento, pero cuando está parada y sin cubierta, el trabajador corre peligro si el equipo no haya sido desenergizado.

Responsabilidad de todos

La mejor protección de los peligros de los puntos de pellizco no viene de los procedimientos sino de la atención personal que los empleadores y los trabajadores prestan a potenciales peligros.

- Repase regularmente los peligros de los puntos de pellizco y los procedimientos para trabajar con seguridad.
- Ejecute inspecciones específicas y frecuentes para asegurar que las cubiertas no estén ausentes y que se estén siguiendo los procedimientos.
- Premie a los empleados para identificar y reportar peligros, y elimine los peligros enseguida.

La seguridad es responsabilidad de todos y no debe ser aprendida por accidente.

Esta Tome 5 fue publicada con información de la Compañía de Producción de BP, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, y Departamento de Seguros de Texas (TDI) División de Compensación para Trabajadores (DWC),

Línea Directa de Violaciones de Seguridad

1-800-452-9595

safetyhotline@tdi.state.tx.us

Departamento de Seguros de Texas,
División de Compensación para Trabajadores (TDI/DWC)
correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.